



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E INDIRIZZO PERCORSI DI APPRENDIMENTO FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Regionale per gli Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I.C. VIA LUIGI RIZZO 1

I Municipio di Roma - XXV Distretto

SEDE CENTRALE: Via Luigi Rizzo, 1 ☎ 0639720006 fax 0639720007

SCUOLA PRIMARIA G.B.VICO: Piazzale degli Eroi, 14 ☎ 0639720006 fax 0639720007

SCUOLA PRIMARIA A.B.CAIROLI: Via G. Bruno, 2 ☎ 0639742309 fax 0639886021

SEDE SC. SECONDARIA I° GRADO L. ARIOSTO: Via Luigi Rizzo, 1 ☎ 0639720006 fax 0639720007

web: www.icvialuiginizzo.gov.it

✉ rmic848001@istruzione.it - PEC: rmic848001@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: RMIC848001 - C.F. 97199530581

Prot. 87/VI. 9 del 9/1/19

Roma, 9 gennaio 2019

Ai Docenti

Agli ATA

Ai Genitori

Oggetto: Comunicazione risultati censimento sulla presenza di amianto

In esecuzione a quanto stabilito alla riunione del 19 dicembre 2018 indetta dal Municipio I ed avente ad oggetto i risultati del censimento sulla presenza di amianto nelle pavimentazioni dell'edificio scolastico, si trasmette per opportuna conoscenza il comunicato a firma congiunta del Direttore della direzione Tecnica l'Arch. Chiara Cecilia Cuccaro e dell'Assessore all'Edilizia Scolastica Giovanni Figà Talamanca.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Carla Costetti

ROMA



Municipio Roma I Centro

ROMA CAPITALE
Municipio Roma I Centro

4 GEN. 2018

PROTOCOLLO CA...1479.....

Al Direttore del Municipio I

Al Direttore della Direzione
Socioeducativa del Municipio I

Al Dirigente Scolastico I.C. via Rizzo
PEC: rmic848001@pec.istruzione.it

P.C. Alla Presidente del Municipio

Oggetto: Risultati del censimento sulla presenza di amianto nelle pavimentazioni dell'edificio scolastico "G.B. Vico" in via Luigi Rizzo 1 / P.le degli Eroi 4

Si trasmettono in allegato gli esiti delle indagini in oggetto. Come anticipato all'incontro del 19 dicembre scorso, la presenza di amianto è circoscritta ad alcuni locali dei piani rialzato, primo e secondo, negli strati di pavimentazione sottostanti quello superficiale nonché nel relativo collante.

I materiali contenenti amianto risultano adeguatamente confinati, potendosi pertanto escludere pericoli di dispersione di fibre e conseguenti rischi per la salute. Quale responsabile del rischio amianto è stato designato il Geom. Filiberto Moroni della Direzione Tecnica del Municipio.

Peraltro questo Municipio, in una prospettiva di riqualificazione dell'edificio e recupero delle pavimentazioni originali, ha in programma di rimuovere completamente le pavimentazioni viniliche: si è già provveduto in questi giorni quanto alle pavimentazioni per le quali la ricerca di tracce di amianto ha dato esito negativo. Per quelle dove negli strati sottostanti si è rinvenuta la presenza di amianto si intende procedere durante la chiusura estiva, in accordo con la competente ASL, onde minimizzare l'interferenza con le attività didattiche.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. Cordialmente,

Il Direttore della Direzione Tecnica

Arch. Chiara Cecilia Cuccaro

L'Assessore all' Edilizia Scolastica

Giovanni Figà-Talamanca

Roma Capitale

Via Petroselli 50 - 00186 Roma